

# 关于板材公司 2023 年度土壤、地下水监测 工作情况的公示

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》和《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》关于土壤环境污染重点监管单位的相关管理规定，板材公司单位二家单位三个地块（炼铁总厂焦化工序、物流中心）已开展土壤及地下水隐患排查制度、布点方案的制定，编制隐患排查报告及年度报告。自行监测情况如下：

1. 土壤监测检测结果都在检出限以内。
2. 地下水已采集的地下水样检测结果均在检出限以内。

通过现场调查及对资料进行技术分析，两家单位在可能产生土壤、地下水污染风险环节均采取了完善的防护措施，未发现其它对土壤、地下水污染的隐患。两家单位均已制定突发环境事件应急预案，能够有效应对土壤及地下水环境污染事件。

本钢板材股份有限公司安全环保部

2023 年 12 月 12 日

